

manual


Digital compact hygrometer

Item no: 48599

EN

NO

SV



2017-09-18

Rubicson®

Specifications

Humidity range	20-95 %
Temperature resolution	+/-0.1 °C
Temperature range	-10 - 50 °C / -32 - 122 °F
Temperature units	°C/°F
Battery	1x CR2032 (included)
Weight	31 g
Dimensions	66x43x26 mm

Using the hygrometer

Battery

To change the battery, remove the battery holder on the lower right corner on the back of the unit. Insert one CR2032 battery, observing polarity. Insert the battery holder.

Temperature unit

Press the °C/°F button to change temperature unit to Celsius or Fahrenheit. If the temperature is lower than -10 °C the display will show LL and if it is higher than 50 °C it will show HH.

Humidity

If the humidity measured is lower than 20 % the hygrometer will display LL on the screen. If it is higher than 95 % it will display HH.

Safety instructions

Exhausted batteries are to be removed and replaced by correct type of batteries. Dispose of used batteries according to the local regulations.

Spesifikasjoner

Luftfuktighetsomfang	20-95 %
Opplysning, temperatur	+/-0.1 °C
Temperaturomfang	-10 - 50 °C / -32 - 122 °F
Temperaturenheter	°C/°F
Batteri	1x CR2032 (følger med)
Vekt	31 g
Mål	66x43x26 mm

Bruke hygrometeret

Batteri

Ta ut batteriholderen i nedre høyre hjørne på baksiden av enheten. Sett i et CR2032-batteri. Husk polariteten. Sett batteriholderen på plass igjen.

Temperaturenhet

Trykk på °C/°F-knappen for å bytte mellom Celsius og Fahrenheit. Hvis temperaturen er lavere enn -10 °C, viser displayet LL, og hvis den er høyere enn 50 °C, viser displayet HH.

Luftfuktighet

Hvis målt luftfuktighet er lavere enn 20 %, viser displayet LL. Hvis målt luftfuktighet er høyere enn 95 %, viser displayet HH.

Sikkerhetsinstruksjoner

Tomme batterier skal kastes og erstattes med riktig type batterier. Gjenvinn batteriene i henhold til lokale forskrifter.

Specifikationer

Luftfuktighetsomfång	20-95 %
Upplösning, temperatur	+/-0.1 °C
Temperaturomfång	-10 - 50 °C / -32 - 122 °F
Temperaturenheter	°C/°F
Batteri	1x CR2032 (medföljer)
Vikt	31 g
Mått	66x43x26 mm

Att använda hygrometern

Batteri

Ta ut batterihållaren i nedre högra hörnet på baksidan av enheten. Sätt i ett CR2032-batteri, observera polariteten. Sätt i batterihållaren.

Temperaturenhet

Tryck på °C/°F-knappen för att byta temperaturenhet mellan Celsius eller Fahrenheit. Om temperaturen är lägre än -10 °C kommer displayen visa LL och om den är högre än 50 °C kommer displayen visa HH.

Luftfuktighet

Om luftfuktigheten som mäts är lägre än 20 % kommer displayen visa LL. Om luftfuktigheten som mäts är över 95 % kommer displayen visa HH.

Säkerhetsinstruktioner

Tomma batterier ska avlägsnas och ersättas med korrekt typ av batterier. Återvinn batterierna enligt lokala föreskrifter.